




Sebar Müh. İnş Oto.Bil.Kağ.Pet.Ür. Haf.İnş.

TSE-HYB Belge No: 21-HYB-4196

Şube:	Mardin Kızıltepe	Marka / Model:	AUDI A6	KM	392.534
Belge No:	A 2111110291123	Model Yılı:	2010	Motor Hacmi:	1968
Giriş Tarihi ve Saati:	23.11.2021 10:29	Şase No:	WAUZZZ4F4AN003081	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.11.2021 11:19	Plaka:	47DK757	Vites Tipi:	Otomatik

PARCA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	ACIKLAMA	PARCA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	ACIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓		Ön Panel	✓	
Sağ Ön Kapı	✓		Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapı	✓		Arka Panel	✓	
Sağ Arka Çamurluk	✓	Kordon Altı	Bagaj Havuz Sani	✓	
Sol Ön Çamurluk	✓		Bagaj Kapağı	✓	
Sol Ön Kapı	✓		Tavan	✓	
Sol Arka Kapı	✓		Sağ Marşbiyel	✓	
Sol Arka Çamurluk	✓	Kordon Altı	Sol Marşbiyel	✓	



PARCA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	ACIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk	✓	
Sol Tavan Direği	✓	
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podve	✓	
Sol Podve	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ. Orjinal Parça DÜZ. Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST : Sokulup takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

NOTLAR

{KPK}Gozle Gorunen Ezikler ve Çizikler var	

SEBAR MÜHENDİSLİK
İnş.Oto.Bil.Kağ.Pet.Ür. Haf.İnş. Müh. M.Ş. No: 351/D
Yenikent Mah. Mardin Cad. No: 351/D
Kızıltepe/MARDİN
Gökalp V.D. 757 078 8349

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saatir. Şubelerimizde Kilometre orijinaliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

KAPORTA BOYA
ÖZEL

SERVİS MÜDÜRÜ
Mahmut YILMAZ

Dicle Kalkınma Ajansı

KIZILTEPE MARDİN

GÖKALP V.D. 7570783549



Şube:	Mardin Kızıltepe	Marka / Model:	AUDİ A6	KM	392.534
Belge No:	A 2111110291123	Model Yılı:	2010	Motor Hacmi:	1999
Giriş Tarihi ve Saati:	23.11.2021 10:29	Şase No:	WAUZZZ4F4AN003081	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	23.11.2021 11:19	Plaka:	47DK757	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	ACIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	ACIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta	+	Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Orta	Turboda Hafif Ses Var	Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Ürreme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış Seti ve Gergi Bilyası Kontrol Edilmeli	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Testler *2	Orta	11,7	Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Eksik	+	Koltuklar	Sorunlu	Deformasyon
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik	+	Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Antifriz Derecesi		-30	Yer Döşemeleri	Sorunlu	Tavan Yanık İz
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	Ön Cam Kırık Ve Sanrufl Camı Taş İz

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DIŞ (mm) DİNGİC
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 32,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif	+	Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 32,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Hafif	Bilyalarda Ses Var	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 32,00
Fren Sistemi Kontrolü	İyi	+	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 32,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta	Boşluk Var			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta	+			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi				
Egzoz Sistemi	Sorunsuz				
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Alt Muhafaza Kırık			
Dörtçeker Kontrolü	---	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır			

NOTLAR

[ALT]Volanta Ses Var	+	
[ALT]Radyatör Alt Bağlantı Kırık	+	
[ALT]Şanzıman Alt Kulak Kopuk Motor Kulakları Kontrol Edilmeli	+	
[ALT]Teker Bilyasında Ses Var	+	

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayne (Isıtma Haric), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orjinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor		✓	
Şanzıman	✓		
Diferansiyel	✓		
Türk Konventörü	✓		
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

MOTOR MEKANİK
Murat Demir

SERVİS MÜDÜRÜ
Mahmut YILMAZ

Dicle Kalkınma Ajansı

KIZILTEPE MARDİN

GÖKALP V.D. 7570783549

umran
KURUMSAL ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

444 5 417

www.umranoto.com.tr

Plaka
47DK757

Model Yılı
2010

Şase No
WAUZZZ4F4AN003C81

Yetkili Hizmet Yeri
Mardin Kızıltepe

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : AUDI A6


KM : 392.534

Belge No **A 2111110291123**

Müşteri : Dicle Kalkınma Ajarısı

GSM : 0505 245 12 95

23.11.2021 10:41:40



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **0,2 m/km**

Yanal Kayma (Arkı Dingil) : **0,2 m/km**



Fren testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : AUDI A6

KM : 392.534

Belge No **A 2111110291123**

Müşteri : Dicle Kalkınma Ajarısı

GSM : 0505 245 12 95

25.11.2021 10:41:40


Ön fren dengesizliği : **% 6**




Arka fren dengesizliği : **% 1**



Ön Sol - Sağ Fren Dengesi



Ön Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %


Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN


Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



El Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

El Freni Dengesizliği **%**

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : AUDI A6


KM : 392.534

Belge No **A 2111110291123**

Müşteri : Dicle Kalkınma Ajarısı

GSM : 0505 245 12 95


23.11.2021 10:41:40



Min. tutunma

% 89


(Hz)



Min. tutunma

% 87



(Hz)



Min. tutunma

% 88

(Hz)



Ara tanılayıcı rapor



Atlye:
Adres:
Telefon:
E-Posta :
Faks:

Marka: Audi

Ara:

Model Yılı: 2010

ase: WAUZZZ4F4AN003081

Mil: 392530 (km)

Ara Yazılım Sürümü: V28.70

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2010-03-16 04:41:22

Tanılama yolu: Hızlı Test

Tanılama Sonucu

Hasar	(10)	
01 Motor elektronii	(1)	Anormal
	P010200 Hava kütie ier 1-aseye kısa devre	pasif/kendiligi nden olan
02 anıziman elektronii	(1)	Anormal
	P1818 Basın ayar valfı 2:akım devresinde elektrik arızası	Short to Plus
03 Fren elektronii	(1)	Anormal
	00473 Elektrikli park-/ el freni kontrol ünitesi -J540	Implausible Signal
08 Klima/ısıtıcı elektronii	(1)	Anormal
	01273 Temiz hava fanı	Open or Short to Ground
19 Veri yolu arıza tehıs arayüzü	(1)	Anormal
	03041 Enerji ynetimi etkin	
42 Kapı elektronii, sürücü	(1)	Anormal
	02115 Merkezi kilit kilitleme ünitesi	Implausible Signal
46 Konfor sistemi merkezi modülü	(2)	Anormal
	02106 Arka günlük motoru	Open Circuit
	01134 Alarm kornası	Electrical Fault in Circuit
53 Park freni	(1)	Anormal
	02432 Sabitleme motoru sol gerilim beslemesi	Electrical Fault in Circuit
62 Kapı elektronii arka sol	(1)	Anormal
	02115 Merkezi kilit kilitleme ünitesi	Implausible Signal
76 Park yardımı	(3)	Anormal

01546 Park etme yardımı iin verici, arka sol orta

No
Signal/Commu
nication

01628 Park etme yardımı iin verici, n sol orta

No
Signal/Commu
nication

01627 Park etme yardımı iin verici, n sa orta

No
Signal/Commu
nication

Normal

(11)

05 Giri ve alıtırma onayı

Normal

09 Elektronik merkezi
elektrik

Normal

15 Hava yastıı

Normal

16 Direksiyon kolonu
elektronii

Normal

17 gsterge panelini
kontrol edin

Normal

4F Elektronik merkezi
elektrik 2

Normal

52 Kapı elektronik, n
yolcu

Normal

55 Far uzaklık ayarı

Normal

56 Radyo

Normal

5F Bilgi elektronik 1

Normal

72 Arka sa kapı elektr.

Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	47DK757	Şase No	WAUZZZ4F4AN003081
Marka / Model	AUDI A6	Araçın KM'si	
Model Yılı	2010		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	Dicle Kalkınma Ajansı	Firma Unvanı	
Adresi	MARDİN	Adresi	
Telefon	0505 245 12 95	Telefon	

HASAR SONUÇLARI			KM SORGUSU		BORÇ SONUÇLARI		
Hasar Tarihi	Bilgisi	Tutarı	Tarih	KM	Vade Tarihi	Açıklama	Borç Tutarı
18.03.2010	Çarpma	1.408,00	05.06.2015	239.262		HGS-OGS	171,25
14.04.2010	Çarpma	856,00	26.09.2017	335.192	05.08.2017	K.Yolları Gü	127,86
01.03.2013	Çarpma	372,00	17.06.2020	389.395			
31.07.2013	ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	3.155,67					
06.11.2014	ERP-Çarpma	3.283,65					
27.04.2015	Çarpma	391,93					
01.06.2017	ERP Çarpma	13.858,10					
HASAR TOPLAMI		23.325,35	Son KM	389.395	BORÇ TOPLAMI		299,11

Hasar Geçmiş Sorgulama, Kilometre geçmiş sorgulama, Borç sorgulama ve/veya Tüm diğer sorgulama hizmetleriyle ilgili sunulan bilgiler; RANAS OTOMOTİV YAZILIM VE TİCARET LTD. ŞTİ. NİN ilettiği kayıtlardan ibarettir, içeriği ile ilgili olarak mesaj içeriğinde yer alan bilgilerdeki olası hatalar sebebiyle Umran Araç Ekspertiz Merkezlerinin hiçbir hukuksal sorumluluğu olmadığı gibi hukuksal herhangi bir sorumluluğu da kabul etmemektedir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi

Mardin Kızıltepe

Alıcı

Dicle Kalkınma Ajansı

Satıcı

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	47DK757	Şase No	WAUZZZ4F4AN003081
Marka / Model	AUDİ A6	Araçın KM'si	
Model Yılı	2010		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	Dicle Kalkınma Ajansı	Firma Unvanı	
Adresi	MARDİN	Adresi	
Telefon	0505 245 12 95	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

PLUS FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Bovasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Araçın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri İşbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi

Alıcı

Satıcı

Mardin Kızıltepe

Dicle Kalkınma Ajansı

UMRAN YOL YARDIMI HİZMETLERİ

Arıza Anında Araç Yardım	Kapsamı
Aracın arıza anında çekilmesi veya Yerinde onarım.	En yakın yetkili servise çekim 450 TL veya Yerinde onarım 50 km / 1 saat işçilik Maks. 2 kez
Aracın kullanılmayışı nedeniyle konaklama	150 TL Maks. 2 Gün
Daima ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati	Sınırsız
Seyahate devam etmek için Rent-a car	Maks. 2 Gün / Yılda 2 kez (B grubu araç)
Oto kapı kilit hizmeti	İşçilik sınırsız (Diğer masraflar Hak Sahibi'ne ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti	İşçilik sınırsız (Malzeme hak sahibi'ne ait)
Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi	En yakın yetkili servise çekim 450 TL Maks 2 kez
Aracın teslim alınması için seyahat	Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası	150 TL
Ferdi Yardım	Kapsamı
Yaralanma veya ani hastalık durumunda nakli veya Daimi İkametg'a geri dönüş seyahati	2000 TL / Yılda 1 defa

Plaka 47DK757
Şase No WAUZZZ4F4AN003081
Marka / Model AUDİ A6
Model Yılı 2010

Sertifika Başlangıç Tarihi 23.11.2021
Sertifika Bitiş Tarihi 23.11.2022

Rapor No 2111110291123

Kaşe : SERVİS MÜDÜRÜ
İmza : Mahmut YILMAZ

Arıza durumunda yapılacaklar

Arızanın yaratabileceği hasarın daha da ağırlaşmasını önlemek için (belirtileri ne olursa olsun) aracınızı derhal durdurun ve çekim hizmeti almak için bizimle 0 850-221 50 25 'den iletişime geçip, 7 gün / 24 saat arayabilirsiniz.

YOL YARDIM DESTEK HATTI: 0 850-221 50 25

Yol yardım hizmetleri Tur Assist Yardım ve Servis LTD ŞTİ tarafından sağlanmaktadır.



TUR | ASSIST

MAPFRE company